Wildunfallanalyse - Prezentace - Mozilla Firefox

ubor Úpravy Zobrazení Historie Záložky Nástroje Nápověda

Wildunfallanalyse - Prezentace

http://www.ifwua.de

www.ifwua.de/index.php/cz/

Google

Databanka www.ifwua.de / 1



Prezentace

Impress

Sprache

Search

Vítejte na stránkách institutu pro analýzu dopravních nehod s divokou zvěří

Od roku 1997 se náš institut zabývá zkoumáním nakontaktované zvířecí srsti a dokumentací charakteru stop vzniklých při kolizích dopravních prostředků se zvířaty. Systematickým sběrem informací byl vytvořen obsáhlý zdroj podkladů, který se stal základem pro tuto databanku korespondence poškození dopravních prostředků při kolizích s divokou zvěří. Tato databanka obsahuje mnohé konkrétní typy údajů, které mají vypovídací hodnotu pro různá kolizní uspořádání.

... vstup do databanky: poklik na poškozené vozidlo BMW

Databanka www. ifwua.de / 2

Wildschaden Datenbank - Mozilla Firefox

Soubor Úpravy Zobrazení Historie Záložky Nástroje Nápověda

Wildunfallanalyse - Prezentace | Wildschaden Datenbank

www.wildunfall.eu/wildunfall/wildunfalllist.php?psearch=Octavia+rehwild&Submit=Search+(*)&psearchtype=AND

Change Password
Logout

„Kruseho klasifikace kolizní pozice", např. kód E21 značí náraz vozidla LP rohem do pravého boku zvířete, také např. kód E21 či jiný kód lze do „masky" volně či vázaně s dalšími vyhledávacími údaji zadat



Pomocí vyhledávací „masky" jsme právě z celkových 744 případů „vyfiltrovali" 9 profilů případů nárazů vozidel Škoda Octavia do srny

Octavia rehwild | Search (*) | Show all

Exact phrase | All words | Any word

Page 1 of 1

Records 1 to 9 of 9

			Nummer (*)	Datenqualität	Datenquelle (*)	Wildart (*)	Tiermasse	Fahrzeugart (*)	Hersteller (*)	Typ (*)	Kba Nr (*)	Erstzulassung (*)
View	PDF	lichtbilder...	0014	****	Gutachten	Rehwild	15	Pkw	Skoda	Octavia	8004 / 320	29.04.1999
View	PDF	lichtbilder...	0084	***	Gutachten	Rehwild		Pkw	Skoda	Octavia	8004 / 318	23.12.1997
View	PDF	lichtbilder...	0105	**	Gutachten	Rehwild		Pkw	Skoda	Octavia Combi Classic	8004 / 354	30.09.2003
View	PDF	lichtbilder...	0303	**	Gutachten	Rehwild		Pkw	Skoda	Octavia	8004 / ADO	28.02.2006
View	PDF	lichtbilder...	0426	***	Gutachten	Rehwild		Pkw	Skoda	Octavia	8004 / AFE	24.01.2008
View	PDF	lichtbilder...	0491	***	Gutachten	Rehwild		Pkw	Skoda	Octavia	8004 / AEP	23.02.2007
View	PDF	lichtbilder...	0547	***	Gutachten	Rehwild		Pkw	Skoda	Octavia	8004 / ADV	09.06.2006

Databanka www. ifwua.de - překlad položek menu / 3a

Původní německý text	**Překlad pojmů ke Kruseho databance www.wildunfall.eu** *Databanka k 31.12. 2015 obsahuje celkem 744 případů včetně 5 případů nárazových zkoušek (do vyhledávací masky zadat VERSUCH)*
Nummer	Číselná identifikace případu v rámci databanky, např. 0102 či 0634
Datenqualität	Kvalita podkladů (počet hvězdiček 1-5, pět hvězdiček ***** = nejlepší jako u crashtestů vozidel, kvalita podkladů se hodnotí podle počtu snímků, zda je ke snímkům přiložena nivelační lať, do jaké míry jsou co do četnosti a hodnověrnosti známy parametry daného případu)
Datenquelle	Zdroj podkladů (**Gutachten** - znalecký posudek ke stanovení výše škody, **Unfallaufnahme** - policejní ohledání, **Versuch** - nárazová zkouška)
Wildart	Druh zvířete (rozčlenění zvěře - viz na samém konci této tabulky)
Tiermasse	Hmotnost zvířete (kg)
Fahrzeugart	Typ vozidla: **PKW** - osobní, **LKW** - nákladní
Hersteller	Výrobce: např. Opel
Typ	Typ: např. Vectra B
KbaNr.	ZTP č. (schválení typu - homologace, Spolkový úřad pro registraci vozidel)
Erstzulassung	Datum první registrace vozidla
VIN	VIN
Länge	Délka vozidla (mm)
Breite	Šířka vozidla (mm)
Höhe	Výška vozidla (mm)
Leergewicht	Provozní hmotnost (kg)
Zuladung	Přípustné přídavné zatížení (kg)

Databanka www. ifwua.de - překlad položek menu / 3b

Zulässiges Gesamtgewicht	Maximální celková hmotnost (kg)
Unfallort	Místo nehody: Město, vesnice, katastrální území, kilometr určité silnice: **L** = Landstraße = zemská resp. běžná silnice uvnitř správního území spolkových zemí“, **K** = Kreisstraße - komunikace buď jen v rámci jednotlivých spolkových zemí, anebo spojující jen sousední spolkové země, nemají charakter spolkových páteřních komunikací, **B** = Bundestraße = spolková silnice - spolková páteřní síť komunikací většinou I. třídy, **A** = Autobahn = dálnice, slovo Abschnitts či také Abs. = úsek a následuje kilometr, tedy například v ČR dálnice D1, v úseku 98,5 km ve směru na Prahu, slovo Richtung či také Richt. = směrem na obec … např. Finkenthal apod.
Längengrad	Zeměpisná délka v GPS souřadnicích
Breitengrad	Zeměpisná šířka v GPS souřadnicích
Unfalltag	Datum dopravní nehody
Unfallzeit	Čas dopravní nehody (specifikace za údajem : **MEZ** - středoevropský čas, **MESZ** - středoevropský letní čas)
v Fahrer	Rychlost vozidla, jak tuto udal řidič (km/h), u nár. zkoušek je přesný údaj
vorher gebremst	Zda bylo vozidlo brzděno před nehodou **Ja - Nein**
Fahrbahnart	Typ povrchu vozovky (asfalt, beton ….)
Fahrbahnzustand	Stav vozovky (**winterglatt** = náledí, **trocken Frost** = suchá námraza, **trocken** = sucho, **nass** = mokro, **feucht** = vlhký povrch)
Sichtverhältnisse	Viditelnost (**dunkel** = noční tma, **hell** = denní světlo, **Dämmerung** = svítání či soumrak, **dämmrig** = šero resp. ponuro, **Nebel** = mlha, **Fernscheinwerfer** = dálkové reflektory, **Abblendlicht** = tlumená světla, **Nebel Abblendlicht** = tlumená + mlhová světla)

Databanka www. ifwua.de - překlad položek menu / 3c

Schadenhöhe	Vyčíslená výše škody na vozidle v EUR
Konfiguration	Střetová pozice vozidla a zvířete - třímístný kód dle Kruseho, viz schema v horní části menu databanky: např. E21 - vozidlo naráží LP rohem do pravého boku zvířete, které se pohybuje vpřed, dle tohoto kódu E21 či jiného kódu lze po jeho zadání do vyhledávací masky filtrovat jen hledanou konfiguraci nárazu, také lze zpřesnit filtraci - tedy kombinovat zapnutím položky „All words“ např. „E21 Reh“ a databanka nabídne jen případy nárazy srn pro konfiguraci E21, anebo „Wildschwein Nissan“ apod. Přepnutím masky do režimu „Any words“ zase přirozeně bude pro filtraci případů postačovat výskyt kteréhokoli ze zadaných slov, kliknutím na „Show all“ se zobrazí celá databanka, protože nestačí vymazat z masky dříve zadaný pojem a poté „Search“, program si původní volbu bohužel pamatuje, jinak je vyhledávací maska velmi šikovný a efektivní pomocník ...
Stoßart	Charakter nárazu : **Teilanstoß** - částečné zachycení zvířete, tedy například náraz zvířete na roh vozidla, kdy nezíská při kolizi plnou nárazovou rychlost vozidla, prostě se nějak obtočí kolem rohu vozidla a dílem pokračuje podél jeho boku **Vollanstoß** - zvíře je typicky přídí vozidla urychleno na okamžitou (nárazovou) rychlost vozidla, tedy doslova „plný náraz“ **Seitenanstoß** - naběhnutí zvířete do boku vozidla Například i tyto pojmy lze zadávat do vyhledávací masky, to však platí univerzálně, lze vpodstatě do vyhledávací masky zadávat jakékoli pojmy, které se v obsahu databáze vyskytují.

Databanka www. ifwua.de - překlad položek menu / 3d

Německé označení zvířete	Český překlad
Rehwild	**Srnčí zvěř**
Wildschwein	**Kančí zvěř aneb prase divoké**
Feldhase	**Zajíc**
Damhirsch	**Daněk skvrnitý**
Damwild	**Daněk**
Rothirsch	**Jelen evropský**
Fuchs	**Liška**
Hund	**Pes**
Hauskatze	**Kočka domácí**
Wildkaninchen	Divoký králík
Dachs	Jezevec
Waschbär	Mýval severní
Marderhund	Psík mývalovitý
Pferd	Kůň
Wildkatze	Kočka divoká
Schaf	Ovce

Překlad: Zdeněk Kaluža ČP. a.s., doplnění a korektura překladu Vlastimil Rábek

Případné dotazy, konzultace a připomínky prosím na: v.rabek@volny.cz tel. 00420 608 863 534

Protokol PDF k vybranému případu z databanky „www. ifwua.de“ / 4 - případ č. 491/10 stran PDF včetně fotodokumentace

Institut für Wildunfall-Analyse

Datensatz: 0491

Datenqualität:	3
Datenquelle:	Gutachten
Wildart:	Rehwild
Tiermasse:	kg
Fahrzeugart:	Pkw
Hersteller:	Skoda
Typ:	Octavia
KbaNr:	8004 / AEP
Erstzulassung:	23.02.2007
VIN:	TMBUH61Z87
Länge:	4579 mm
Breite:	1769 mm
Höhe:	1451 mm
Leergewicht:	1520 kg
Zuladung:	kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	1980 kg
Unfallort:	
Längengrad:	
Breitengrad:	
Unfalltag:	19.06.2009
Unfallzeit:	
Geschwindigkeit lt. Fahrer:	
vorher gebremst:	nein
Fahrbahnart:	
Fahrbahnzustand:	
Sichtverhältnisse:	
Schadenhöhe:	3.481,80 EUR
Beschädigte Teile:	

Stoßfänger vorn, Träger Stoßfänger vorn, Motorhaube, Scheinwerfer rechts, Schloßträger, Klimakondensator

Stossart:	Vollanstoß
Bemerkung:	
Konfiguration:	233



Copyright by Ingenieurbüro Kruse 2008,2009 - Page 1/10

Obecně vzato, znalci v drtivé většině případů nemají dostatečné zkušenosti s posuzováním střetů vozidel se zvířaty a navíc nejsou k tomu vybaveni *(databanky, pečlivě utříděný a dostatečně bohatý archív případů ….)*

1. strana protokolu z 10 stran

Protokol PDF - výběr 4 snímků z celkových 17 snímků, stopy, charakter poškození …

Databanka www.ifwua.de (dříve www.wildunfall.eu) - obchodní podmínky, servis

Základní technická specifikace: Základní menu internetové stránky lze přepnout do češtiny, vlastní menu databanky, ve které lze velmi efektivně filtrovat srovnávací případy, je v němčině. Překlad potřebných položek menu je uveden na předchozích stranách této prezentace. Avšak i tak je to triviální. Pomocí vyhledávací masky lze filtrovat dle značky vozidla, typu zvířete, kolizního postavení, povětrnostních podmínek apod.

Poskytovatel licence: M.Sc. Adrian Kruse, Stephanstraße 5, D-18055 Rostock Telefon:+49 (0) 381-46 12 64 23, Fax:+49 (0) 381-66 91 730, Steuernummer: DE 137697424, Web:http://www.ifwua.de

Zastoupení pro ČR + SR: Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D. v.rabek@volny.cz

Roční licence ke vstupu do zpoplatněné databanky **www.ifwua.de** činí:

Zákl. verze: 84 EUR = 2100,-Kč (739 případů)

Plná verze: 144 EUR = 3600,- Kč (739 případů + 5 crashtestů)

Držitel licence od poskytovatele licence standardně obdrží přístupové kódy (User name, Password).

Bevollmächtigung

Der Vollmachtgeber: M. Sc. Adrian Kruse, geboren am 17.05.1964,

Anschrift: Stephanstraße 5, D-18055 Rostock, Deutschland,

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 137697424.

Autorisierten Person: Dr. Vlastimil Rábek, geboren 09.02.1968, Wohnort - Jarmily Glazarové 25b, Olomouc-Hejčín 779 00, Tschechische Republik, IČO 646 34 892.

Der Vollmachtgeber proklamiert damit, dass sein „Institut für Wildunfall-Analyse“ der Schöpfer der Datenbank „Wildunfall“ (unter www.ifwua.de) ist. Sein Institut mit allen Rechten zur gegenständigen Datenbank gleichzeitig weltweit disponiert.

Der Vollmachtgeber bestätigt damit, dass autorisierten Person im Gebiet der Tschechischen und Slowakischen Republik in geschäftlichen Angelegenheiten hinsichtig der oben genannten Datenbank „Wildunfall“ ihn vollständig und eigenständig vertreten kann.

Rostock, 13.12.2016 M. Sc. Adrian Kruse